



Sachstandsmitteilung Nr.:	280/2024	Datum:	05.12.2024
Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	

Beratungsfolge		
Nr.	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	X Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	23.01.2025
2	Bildungsausschuss	
3	Ausschuss für Umwelt und Verkehr	
4	Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen	
5	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit und Digitalisierung	
6	Hauptausschuss	
7	Stadtvertretung	

nachrichtlich: Junger Rat

Schluss- und Mitzeichnungen			
gez. Th. Haß	gez. Hansen	gez. Conrad	gez. Karl
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

1. TOP: Laufbahn am Aubrook
hier: Aktueller Sachstand

2. Sachstand:

Aufgrund des Gutachtens des Landschaftsarchitekturbüros Siller aus dem Jahr 2020 wurden die entsprechenden Kosten für eine Gesamt-sanierungsmaßnahme der Laufbahn am Aubrook verwaltungsseitig im Haushaltsplan 2021 und 2022 eingestellt. Eine Genehmigung der Summe erfolgte nicht.

Im Jahr 2023 wurde die sanierungsbedürftige Laufbahn aufgrund von gravierenden Mängeln wie stehendem Wasser und rutschigem Oberbelag durch Moosbildung nach Ausschreibung von der Firma Sportstätten Service GUT mit einer neuen 2 lagigen EPDM Spritzbeschichtung erneuert.

Nachdem man anfangs davon ausging, dass das Ausbessern an einigen Stellen genügen würde, wurde nach erneuter Prüfung festgestellt, dass von der Innenbahn ausgehend, bereits Schäden am Unterbau sowie aufgrund von Wurzelbildung an mehreren Stellen ca. 1-2 m² große Schadstellen an der Laufbahn vorhanden waren.

Für die Erneuerung des Unterbaus der Innenbahn sowie der vollflächigen Spritzbeschichtung entstanden insgesamt Kosten in Höhe von 133.240 Euro.

Bei einzelnen Mängeln, wie Abrieb oder zu dünn aufgetragener Spritzbeschichtung, hat die ausführende Firma innerhalb der Gewährleistung alle Fehler in kurzer Zeit behoben.

Aktuell befindet sich die Laufbahn in einem optisch guten Zustand und wird im halbjährlichen Intervall gereinigt (s. Bild 1).

Auch nach einem Jahr ist die Haftung weiterhin vorhanden.

Einzig das durch Baumbewuchs fallende Laub im Herbst sowie die von den Tribünen her anschwellenden Pfützen auf der 100 Meter-Geraden bereiten nach Niederschlägen noch Probleme (s. Bild 2).

Mit dem TSV Klausdorf wurde vereinbart, dass im Januar 2025 eine weitere Kontrollbesichtigung der Laufbahn stattfinden soll.



Bild 1



Bild 2

- Ende der Sachstandsmitteilung -